## Техническое Примечание № 1/2015



Относительно: Неправильное подключение сигнала зажигания

В контроллерах ТЕСН, в особенности ТЕСН ONE, подключение провода зажигания к катушке зажигания со стороны управления катушкой неправильно и может привести к повреждению электронных схем, и тем самым к потере гарантии на данные элементы.

Если в сервисе LPGTECH на основании диагностики неисправностей определят неправильный способ монтажа, то рекламация рассматриваться не будет.

Напоминаем, что правильный способ монтажа отображён на схемах, которые вкладываются в каждый комплект. Дополнительную информацию Вы также найдёте в фильме " Монтаж установки автогаза - TECH\_v.02" в разделах относительно подключения проводов: зажигания и к катушке зажигания.

В случае дополнительных просим связываться с Отделом Технической Поддержки

e-mail: <u>help@lpgtech.pl</u> tel.: +48 85 734 13 58 mob.: +48 502 447 473

+48 502 447 470